

Angående skrivelse från Långsands samfällighetsförening

Om VA-nätet i Långsand

Lite historik om Långsand, det var Dala Ljusna som byggde ledningar och vägar i sommarstugeområdet som kommunen senare övertog ledningarna. Området byggdes ut i etapper från 1963-69, men det fuskades med återfyllning så det har varit rätt många rörbrott på avloppsledningarna. Vi har filmat hela lednings systemet i två omgångar och åtgärdat de fel vi kunnat se samt rotskurit där rötter växt in. Men eftersom det på många håll är högt grundvatten så förekommer en del inläckage i ledningarna.

När det gäller vattenledningarna har vi inte haft många vattenläckor på huvudledningarna, utan problemen har i huvudsak varit på fastighetsägarens sida. Det är så att kommunens ansvar är fram till tomtgräns, sedan är det fastighetsägarens ansvar. Och det är avstängningsbrunnarna med avtappningsventil som läcker, samt på ställen där brunnarna suttit utanför tomtgräns där vi satt nya frostfria servisventiler som i står i dränerande läge. I gamla byn finns en del gamla ledningar kvar från vattentäkten som fanns där i övrigt är det PEL- slang i hela området. Som matarledning fram till Långsand ligger två 90 PEL-slangar med tryck förhöjning i Rullsand.

Som avlopp från Långsand går det 110 pvc tryckrör från pumpstation Olsbäcken, det är den ledningen som det brukar bli läckage på.

Orsak till detta är fusklägning, ledningen ligger på en del ställen på sten som orsakar sprickor på rören.

Orsak till att ni blivit utan vatten är för det mesta elavbrott, eller att någon maskin grävt av vattenledningen tex vid skogsdikning. Avbrott på vattnet i år som vi varit orsak till är på matarledning till Gamla byn där t-rör fräts sönder på aluminiumkoppling och en mässingkoppling. Vi har ca 9 km vatten och avloppsledning i Långsand.

Som svar på er skrivelse har vi inte planerat några större projekt i Långsand den närmaste tiden, men tar på djupaste allvar era klagomål.

För att ni skall få ett bättre vattentryck skall vi på försök sätta en provisorisk tryckförhöjning vid Olsbäcken så fort allt manskap kommit tillbaka efter semestern för se om trycket blir tillfredsställande.

Återkom efter ert möte med mer detaljerat på problem som upplevs så får vi titta om vi kan göra något åt detta.

2009-08-13 Per-Inge Larsson